



УТВЕРЖДАЮ  
Директор организации ОГБУ "УСЗСОН  
по городу Черемхово, Черемховскому  
району и городу Свирску"

Л.П.Прокофьева  
« 9 » сентября 2024 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово,  
Черемховскому району и городу Свирску"

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18

*Нежилое помещение, кирпичное четырехэтажное здание, пластиковые окна, имеет два входа, крыльцо, лестницы*

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3292,66 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка Нет 40,7 кв.м

Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2018

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального 2028

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование

Областное государственное бюджетное учреждение "Управление социальной защиты и  
социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу  
Свирску"

краткое наименование ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово,  
Черемховскому району и городу Свирску"

Юридический адрес организации (учреждения) обл. Иркутская, г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18

Форма собственности Государственная собственность

Территориальная принадлежность \_\_\_\_\_

Вышестоящая организация (наименование) Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

### Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

*Нежилое помещение, кирпичное четырехэтажное здание, пластиковые окна, имеет два входа, крыльцо, лестницы*

Сфера деятельности Объекты социальной защиты населения->Управления социальной защиты населения

Виды оказываемых услуг Социальное обслуживание населения на дому (включая социально-медицинское).

Форма оказания услуг социальное обслуживание

Основание для пользования объектом Безвозмездное пользование

Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети, Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 48 вместимость 75 пропускная способность 75

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской маршрут № 1 начало маршрута с остановки Западный переезд-ПТП-Рынок-Первомайская-Соц. Защита-Парк-Лыжная база- Площадь- Путьперевод-Водокачка-Кирово-23 магазин- ТЭЦ-Филиал-10 магазин-Баня-Линейная-Гришево-Конец маршрута.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

описание: После съезда с проезжей части есть небольшие перепады при съезде на тротуар,

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть движению не препятствует.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Нежилое помещение, кирпичное четырехэтажное здание, пластиковые окна, имеет два входа, крыльцо, лестницы

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 07.03.2024

Обследование № 1

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота внутреннего порога				Г	не более 2,5 см	2.5		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				Г	признак	Да		
	-знак доступности входа				Г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	80		

	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см				наличие	Нет	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
	-Габариты площадки				не менее 220x220 см		
	-глубина				не менее 220 см	230	
	-ширина				не менее 220 см	220	
	-Навес				наличие	Да	
	-Нескользящее покрытие				наличие	Да	
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)				наличие	Да	
	-Нескользящее покрытие				наличие	Да	
	-Поручни с двух сторон				наличие	Нет	
	-высота верхних поручней				85-95 см		
	-высота нижних поручней				70 см		
	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием				не менее 30 см		
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием				не менее 30 см		
	-Разворотные площадки						
	-Наличие промежуточной разворотной площадки					Нет	
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)				не менее 150 см		
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки вверху				наличие	Нет	
	-разворотная площадка вверху (глубина)				не менее 150 см		
	-разворотная площадка вверху (ширина)				не менее 150 см		
	-Наличие разворотной площадки внизу				наличие	Нет	
	-разворотная площадка внизу (глубина)				не менее 150 см		
	-разворотная площадка внизу (ширина)				не менее 150 см		
	-Уклон				h/l - не более 1/12 (8%)	1	
	-Ширина марша				не менее 100 см	100	
	Тамбур				наличие	Да	
	-Габариты тамбура				не менее 220x180 см		
	-глубина				не менее 220 см	340	
	-ширина				не менее 180 см	250	
	-Дверной проём						
	-высота внутреннего порога				не более 2,5 см	2.5	
	-высота наружного порога				не более 2,5 см	2.5	
	-двери автоматические раздвижные (А)				признак	Нет	
	-двери распашные (Р)				признак	Да	
	-ширина проема в свету				не менее 90 см	90	



Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2		
	-высота внутреннего порога				Г	не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				Г	признак	Да		
	-знак доступности входа				Г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	10		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
	-Габариты площадки					не менее 220x220 см			
	-глубина					не менее 220 см	220		
	-ширина					не менее 220 см	180		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина					не менее 220 см	235		
	-ширина					не менее 180 см	180		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7

	Коридор/холл №1	К	О						
	- место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)	К	О				не менее 25 м		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О				не менее 1 ед. на этаж	5	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О				не менее 1 ед. на этаж	5	
	- Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ						не более 10 см.	10	
	- Тактильная полоса						Наличие	Нет	предусмотреть наличие тактильных направляющих
	- Ширина коридора менее 150 см.							Да	
	- Наличие разворотных площадок	К					наличие	Да	
	- Разворотная площадка №1	К	О						
	- глубина	К					не менее 150 см	150	
	- ширина	К					не менее 150 см	150	
	- Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К					не менее 120 см	120	

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	К	О	С	Г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - неопасные	К	О	С	Г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	- места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор						Нет		
	Наличие зрительных залов						Нет		
	- Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах						Нет		
	Наличие трибун						Нет		
	- места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий						Нет		
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Да		
	- Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	К	О	С	Г				
	- Отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными перегородками	К	О	С	Г	да	Да		
	- Незадымляемая	К	О	С	Г	да	Да		
	- Имеет двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	К	О	С	Г	да	Да		
	- Площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	К	О			2,65 кв.м. для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	3		
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	- Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Да		
	- Помещения, в которых не более 15 человек №1	К	О	С	Г				



	-Ширина дверей из помещения	к				не менее 0.9 м.	90		
	-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет		
	-Помещения, в которых более 15 человек								
	-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет		
	-Переходная лоджия или балкон								
	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Да		
	-Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г				
	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	3.06		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	к	о						
	-Габариты зоны сидения, глубина		о			не менее 120 см	150		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
	-Ширина проема двери в свету	к	о			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	к				не менее 150x150 см			
	-глубина	к				не менее 150 см	150		
	-ширина	к				не менее 150 см	150		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	к	о			60-80 см	80		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		к	о	с	г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	к							
	-Дверной проём	к							
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
	-Ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	90		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)					не менее 1 шт	0	предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
	Площадь зала на 1 место	к				1,8 кв м на 1 место	1.8	
	Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	к				наличие	Да	
	Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	к				не менее 1%	5	
	Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	150	

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1	к	о						
	место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)	к	о			не менее 25 м			
	для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о			не менее 1 ед. на этаж	5		
	для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о			не менее 1 ед. на этаж	5		
	Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	10		
	Тактильная полоса					Наличие	Нет		
	Ширина коридора менее 150 см.						Да		
	Наличие разворотных площадок	к				наличие	Да		
	Разворотная площадка №1	к	о						
	глубина	к				не менее 150 см	150		
	ширина	к				не менее 150 см	150		
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к				не менее 120 см	120		
	Лестница в зоне оказания услуги №1	к	о						
	Высота ступеней и ширина проступи								
	высота подъема ступеней		о			не более 15 см.	15		
	одинаковая геометрия всех ступеней		о			Соблюдается	Да		
	ширина проступи		о			не менее 30 см.	30		
	Контрастная окраска крайних ступеней					наличие	Не требуется	сделать контрастную окраску крайних ступеней	
	Наличие внутренних пандусов	к	о			наличие	Не требуется		
	Пандус внутренний к лестнице								
	Пандус переносной	к				наличие			
	Подъемник для инвалидов	к	о			наличие	Не требуется		



	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие			
	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие			
	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие			
	-Поручни с двух сторон		О			наличие	Не требуется		
	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием		О			не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		О			не менее 30 см			
	-на высоте		О			85-95 см			
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Не требуется		
	-вверху (ширина)					60 см	0		
	-внизу (ширина)					60 см	0		
	-Эскалатор, траволатор		О			наличие	Не требуется		

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	К	О	С	Г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	К	О	С	Г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах								
	Наличие трибун						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Да		
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	К	О	С	Г				
	-Отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными перегородками	К	О	С	Г	да	Да		
	-Незадымляемая	К	О	С	Г	да	Да		
	-Имеет двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	К	О	С	Г	да	Да		
	-Площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	К	О			2.65 кв.м. для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	2.7		
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Да		
	-Помещения, в которых не более 15 человек №1	К	О	С	Г				
	-Ширина дверей из помещения	К				не менее 0.9 м.	90		
	-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет		



	- Помещения, в которых более 15 человек							
	- Наличие переходных лоджий или балконов						Нет	
	- Переходная лоджия или балкон							
	- Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Да	
	- Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г			
	- Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	1.8	

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	к	о						
	- Габариты зоны сидения, глубина		о			не менее 120 см	150		
	- Дверной проём								
	- высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	2		
	- высота наружного порога	к				не более 2,5 см	2		
	- Ширина проема двери в свету	к	о			не менее 90 см	90		
	- Зона для кресла-коляски	к				не менее 150x150 см			
	- глубина	к				не менее 150 см	150		
	- ширина	к				не менее 150 см	150		
	- Стол с высотой рабочей поверхности	к	о			60-80 см	80		

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город"

#### Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Условно доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Условно доступно
с нарушениями зрения	Условно доступно
с нарушениями слуха	Условно доступно

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город"

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильных направляющих
3	Пути эвакуации	
4	Зона целевого назначения	
5	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания

6	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Крыльцо (входная площадка) -&gt; Высота площадки -&gt; Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Коридор/холл -&gt; Тактильная полоса;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -&gt; Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)</p>
---	--------------------	---

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)* :  
 Согласование \_\_\_\_\_  
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 09.01.2024
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 09.01.2024
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_