



2026г.

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026 , капитального

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	Да
---	----

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской маршрут № 1 начало маршрута с остановки Западный переезд-ПТП-Рынок-Первомайская-Соц. Защита-Парк-Лыжная база- Площадь-
Путепровод-Водокачка-Кирово-23 магазин- ТЭЦ-Филиал-10 магазин-Баня-Линейная-Гришево-Конец маршрута.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

описание: После съезда с проезжей части есть небольшие перепады при съезде на тротуар,
движению не препятствует.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Нежилое помещение, кирпичное четырех этажное здание, пластиковые окна, имеет два входа, крыльцо, лестницы

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 07.03.2024

Обследование № 1

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, пандус)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота внутреннего порога				г	не более 2,5 см	2.5		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				г	признак	Да		
	-знак доступности входа				г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	80		

	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие	Нет	установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам	
	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
	-глубина					не менее 220 см	230		
	-ширина					не менее 220 см	220		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
	Пандус наружный (отдельно от лестницы)					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
	-Поручни с двух сторон					наличие	Нет		
	-высота верхних поручней					85-95 см			
	-высота нижних поручней					70 см			
	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием					не менее 30 см			
	-Разворотные площадки								
	-Наличие промежуточной разворотной площадки						Нет		
	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)					не менее 150 см			
	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)					не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки вверх					наличие	Нет		
	-разворотная площадка вверх (глубина)					не менее 150 см			
	-разворотная площадка вверх (ширина)					не менее 150 см			
	-Наличие разворотной площадки вниз					наличие	Нет		
	-разворотная площадка вниз (глубина)					не менее 150 см			
	-разворотная площадка вниз (ширина)					не менее 150 см			
	-Уклон					h/l - не более 1/12 (8%)	1		
	-Ширина марша					не менее 100 см	100		
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220х180 см			
	-глубина					не менее 220 см	340		
	-ширина					не менее 180 см	250		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Вход в здание -> Вход в здание на уровне земли

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2		
	-высота внутреннего порога				г	не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)				г	признак	Да		
	-знак доступности входа				г	наличие	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	10		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие			
	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
	-глубина					не менее 220 см	220		
	-ширина					не менее 220 см	180		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Да		
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220х180 см			
	-глубина					не менее 220 см	235		
	-ширина					не менее 180 см	180		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7

Коридор/холл №1	К	О						
-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом обслуживания или ресепшными местами)	К	О			не менее 25 м			
-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	5		
-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О			не менее 1 ед. на этаж	5		
-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	10		
-Тактильная полоса					Наличие	Да		
-Ширина коридора менее 150 см.						Да		
-Наличие разворотных площадок	К				наличие	Да		
-Разворотная площадка №1	К	О						
-глубина	К				не менее 150 см	150		
-ширина	К				не менее 150 см	150		
-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	120		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	К	О	С	Г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	К	О	С	Г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах								
	Наличие трибун						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Да		
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	К	О	С	Г				
	-Отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами	К	О	С	Г	да	Да		
	-Незадымляемая	К	О	С	Г	да	Да		
	-Имеет двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	К	О	С	Г	да	Да		
	-Площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	К	О			2.65 кв.м. для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	3		
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее								
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек						Да		
	-Помещения, в которых не более 15 человек №1	К	О	С	Г				

	-Ширина дверей из помещения	к				не менее 0.9 м.	90		
	-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет		
	-Помещения, в которых более 15 человек								
	-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет		
	-Переходная лоджия или балкон								
	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Да		
	-Коридор или пандус для эвакуации №1	к	о	с	г				
	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	к				не менее 1.8 м.	3.06		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	к	о						
	-Габариты зоны сидения, глубина		о			не менее 120 см	150		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
	-Ширина проема двери в свету	к	о			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	к				не менее 150х150 см			
	-глубина	к				не менее 150 см	150		
	-ширина	к				не менее 150 см	150		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	к	о			60-80 см	80		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания -> Помещения культурно-массового обслуживания

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) №1	к							
	-Дверной проём	к							
	-высота внутреннего порога	к				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога	к				не более 2,5 см	0		
	-Ширина проема двери в свету	к				не менее 90 см	90		

	-Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)					не менее 1 шт	0		
	-Площадь зала на 1 место	к				1,8 кв м на 1 место	1.8		
	-Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала	к				наличие	Да		
	-Число мест для колясочников в зрительном зале, в процентном отношении от общего числа мест	к				не менее 1%	5		
	-Ширина прохода к месту для колясочника	к				не менее 120 см	150		

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1	к	о						
	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)	к	о			не менее 25 м			
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	к	о			не менее 1 ед. на этаж	5		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	к	о			не менее 1 ед. на этаж	5		
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	10		
	-Тактильная полоса					Наличие	Нет		
	-Ширина коридора менее 150 см.						Да		
	-Наличие разворотных площадок	к				наличие	Да		
	-Разворотная площадка №1	к	о						
	-глубина	к				не менее 150 см	150		
	-ширина	к				не менее 150 см	150		
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	к				не менее 120 см	120		
	Лестница в зоне оказания услуги №1	к	о						
	-Высота ступеней и ширина проступи								
	-высота подъема ступеней		о			не более 15 см.	15		
	-одинаковая геометрия всех ступеней		о			Соблюдается	Да		
	-ширина проступи		о			не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска крайних ступеней					наличие	Не требуется		
	-Наличие внутренних пандусов	к	о			наличие	Не требуется		
	-Пандус внутренний к лестнице								
	-Пандус переносной	к				наличие			
	-Подъемник для инвалидов	к	о			наличие	Не требуется		

	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)				наличие			
	-подъемник для инвалидов мобильный (М)				наличие			
	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)				наличие			
	-Поручни с двух сторон		о		наличие	Не требуется		
	-горизонтальные завершения вверх с нетравмирующим окончанием		о		не менее 30 см			
	-горизонтальные завершения вниз с нетравмирующим окончанием		о		не менее 30 см			
	-на высоте		о		85-95 см			
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем				наличие	Не требуется		
	-вверху (ширина)				60 см	0		
	-внизу (ширина)				60 см	0		
	-Эскалатор, траволатор		о		наличие	Не требуется		

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Пути эвакуации -> Пути эвакуации

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам	к	о	с	г		Да		
	Конструкции эвакуационных путей - непожароопасные	к	о	с	г		Да		
	Наличие помещений, выходящих в тупиковый коридор						Нет		
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в помещениях, выходящие в тупиковый коридор								
	Наличие зрительных залов						Нет		
	-Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов в зрительных залах								
	Наличие трибун						Нет		
	-места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий								
	Наличие пожаробезопасной зоны на путях эвакуации						Да		
	-Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1	к	о	с	г				
	-Отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами	к	о	с	г	да	Да		
	-Незадымляемая	к	о	с	г	да	Да		
	-Имеет двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	к	о	с	г	да	Да		
	-Площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	к	о			2.65 кв.м. для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим	2.7		
	Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее						Да		
	-Наличие помещений, в которых не более 15 человек								
	-Помещения, в которых не более 15 человек №1	к	о	с	г				
	-Ширина дверей из помещения	к				не менее 0.9 м.	90		
	-Наличие помещений, в которых более 15 человек						Нет		

	-Помещения, в которых более 15 человек								
	-Наличие переходных лоджий или балконов						Нет		
	-Переходная лоджия или балкон								
	-Наличие коридоров или пандусов для эвакуации						Да		
	-Коридор или пандус для эвакуации №1	К	О	С	Г				
	-Ширина коридоров, пандусов для эвакуации	К				не менее 1.8 м.	1.8		

Анкета № 1

Раздел Этаж 5 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1	К	О						
	-Габариты зоны сидения, глубина		О			не менее 120 см	150		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога	К				не более 2,5 см	2		
	-высота наружного порога	К				не более 2,5 см	2		
	-Ширина проема двери в свету	К	О			не менее 90 см	90		
	-Зона для кресла-коляски	К				не менее 150х150 см			
	-глубина	К				не менее 150 см	150		
	-ширина	К				не менее 150 см	150		
	-Стол с высотой рабочей поверхности	К	О			60-80 см	80		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город"

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Условно доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Условно доступно
с нарушениями зрения	Условно доступно
с нарушениями слуха	Условно доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

ОГБУ "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Черемхово, Черемховскому району и город"

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам
2	Пути движения внутри здания	
3	Пути эвакуации	
4	Зона целевого назначения	
5	Помещения культурно-массового обслуживания	

6	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см.
---	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 12.01.2026

2. Акта обследования объекта: № акта _____ 1 от 12.01.2026

3. Решения Комиссии _____